# Интеллектуальный тепловизор на 120 × 90 пикселей Руководство по эксплуатации

Просим ознакомиться с настоящим руководством перед включением устройства. В нем содержится важнейшая информация по мерам безопасности.



Содержание	Страница
1. ПО	4
1-1. Запуск	4
1-2. Подключение	5
1-3. Загрузка	7
1-4. Главное меню	8
1-5. Затвор	10
1-6. Инструменты анализа	10
1-6-1. Измерение температуры точ	ки12
1-6-2. Измерение температуры лин	
1-6-3. Измерение температуры обл	асти13
1-7. Фонарик	14
1-8. Палитра	15
1-9. Фото/видео	16
1-10. Альбом	18
1-11. Редактирование	20
1-12. Меню	23
1-13. Язык	24
1-14. Температурный диапазон	25
1-15. Информация	26
2. Технические характеристики	27
3. Меры предосторожности	28

# 1. ПО

# 1-1. Запуск

Откройте приложение, и сначала появится следующий экран загрузки.



4

# 1-2. Подключение

 Приложение запускается автоматически, когда пользователь подключает продукт к мобильному телефону, и запрашивает разрешение USB, как показано ниже.



- Если устройство не обнаруживается, появится следующая страница.
- Функции Album (Альбом) и Settings (Настройки) доступны при отсутствии обнаружения устройства.




# 1-3. Загрузка

Когда обнаружено подключение устройства, приложение покажет это загружающееся сообщение для инициализации ИК-камеры.



# 1-4. Главное меню

- 1 Меню
- 2 Фонарик
- 3 Инструменты анализа
- 4 Затвор
- 5 Зеркало
- 6 Температурное устройство
- 7 Максимальная температура
- 8 Ползунок распределения температуры
- 9 Минимальная температура
- 10 Диапазон температур
- 11 Альбом
- 12 Фото/Начало записи/Конец записи
- 13 Палитра



# 1-5. Затвор

Нажмите Для ручной компенсации затвора.

# 1-6. Инструменты анализа

- Нажмите 🕒, чтобы войти в интерфейс для добавления объектов анапиза, как показано ниже.
- Вы можете добавлять объекты анализа Point/Line/Plane (точка/линия/плоскость).
- 1 Информационная строка измерения температуры
- 2 Добавление точек для измерения температуры
- 3 Добавление линий для измерения температуры
- 4 Добавление областей для измерения температуры
- 5 Удаление выбранного объекта анализа
- 6 Улапение всех объектов анапиза



### 1-6-1. Измерение температуры точки

- Щелкните значок +, чтобы добавить объект анализа для измерения температуры точки на текущей странице, и в левой части интерфейса будет развернута полупрозрачная информационная панель для отображения информации о температуре добавленного объекта анализа.
- Вы можете перетаскивать точку, чтобы переместить положение, и при перемещении точки информация о температуре будет обновляться.

### 1-6-2. Измерение температуры линии

- Щелкните значок / , чтобы добавить объект анализа для измерения температуры линии на текущей странице, и в левой части интерфейса будет развернута полупрозрачная информационная панель для отображения информации о температуре добавленного объекта анализа.
- Вы можете перетаскивать две конечные точки линии либо перетаскивать центр линии, чтобы перемещать ее.


### 1-6-3. Измерение температуры области

- Щелкните значок , чтобы добавить объект анализа для измерения температуры области на текущей странице,
  - и в левой части интерфейса будет развернута полупрозрачная информационная панель для отображения информации о температуре добавленного объекта анализа.
- Вы можете перетаскивать четыре угла области либо перетаскивать центо области для перемещения.
- Щелкните значок 

  , чтобы одновременно удалить все объекты термометрического анализа на странице.

# 1-7. Фонарик

Щелкните значок  $\bar{\mathbb{U}}$ , чтобы открыть или закрыть фонарик.



# 1-8. Палитра

Щелкните значок 

●, чтобы открыть интерфейс выбора цветовой палитры, как показано на следующем рисунке.



# 1-9. Фото/видео

 Нажмите кнопку Photo/Video в нижней центральной части интерфейса, чтобы переключиться с фотосъемки на видеозапись и наоборот.



- В режиме Video нажмите красную кнопку, чтобы включить запись.
- Запись начнется, и время записи будет отображаться наверху.
- Повторное нажатие красной кнопки в процессе записи остановит запись.



### 1-10. Альбом

- Фотографии можно удалять, редактировать и просматривать на видимом свету в интерфейсе Photo Viewer.
- Нажмите кнопку Select (Выбрать), чтобы войти в соответствующее состояние выбора.
- Затем щелкните фотографию или видео, файл будет выбран, и будет отмечен соответствующий эскиз.



- Нажмите кнопку Cancel (Отмена), соответствующее отмеченное состояние будет отменено.
- Вы можете удалить все выбранные файлы, нажав значок удаления .




# 1-11. Редактирование

- Щелкните значок 🏻 , чтобы отредактировать текущее фото.
- Функция редактирования недоступна для видео, и при просмотре видео такой значок не отображается.



- Фотографию, сделанную этим приложением, можно редактировать при просмотре.
- К конкретным элементам редактирования относятся: замена палитры, добавление/изменение или удаление объектов анализа.





### 1-12. Меню

В списке меню в настоящее время поддерживаются следующие функции: Home (Главная страница), Album (Альбом), Settings (Настройки) и Information (Информация).




### 1-13. Язык

- Выбор языка находится в интерфейсе Settings (Настройки), и пользователи могут устанавливать язык по своему усмотрению.
- Сейчас поддерживаются китайский и английский языки.



### 1-14. Температурный диапазон

- Настройка температуры находится в интерфейсе Settings (Настройки), и пользователи могут устанавливать нужный диапазон измерений в соответствии с диапазоном температур измеряемого объекта.
- Для измерения объектов с температурой более 130 °C рекомендуется устанавливать высокий температурный диапазон.



# 1-15. Информация

Информация о версии приложения представлена в разделе Information (Информация).



### 2. Технические характеристики

ИК-разрешение 120 × 90Размер пикселей 17 мкмПоле зрения (FOV) 50°

Питание <150 мВт

 Интерфейсы
 Android: USB Туре-С

 Диапазон температур объекта
 от –20 до 400 °C

Диапазон рабочих температур от 0 до 35 °C Оптимальная рабочая от 16 до 22 °C

температура

Погрешность ±3 °С (температура окружающей

среды от 16 до 22 °C)

Диапазон температур хранения от –10 до 55 °C Диапазон относительной от 5 до 95 %

Диапазон относительной влажности хранения

Высота над уровнем моря до 3000 метров

(10 000 футов)

### 3. Меры предосторожности

- Выберите изделие в соответствии с интерфейсом вашего мобильного телефона. Это изделие представляет собой версию USB Type-C для Android.
- Нормальная рабочая температура устройства составляет от 0 до 35°C, оптимальная рабочая температура от 16 до 22°C, температура хранения от –10 до 55°C, относительная влажность от 5 до 95 % при отсутствии конденсации, а рабочая высота над уровнем моря составляет до 3000 метров (10 000 футов).
- Не используйте устройство при температуре выше +50 °C (+122 °F) или ниже –20 °C (-4 °F). Использование тепловизора при высоких или низких температурах может привести к его повреждению.
- Не разбирайте изделие резко во избежание необратимых повреждений.
- Не допускайте прикосновения твердых предметов к объективу устройства во избежание повреждений.

- Не направляйте линзу изделия на источники энертии высокой интенсивности (вилючая солице, лазерное излучающее оборудование и отражатели этих устройств), так как это может отрицательно повлиять на термометрическую точность изделия и повредить, возможно, необратимо инфракрасный детектор изделия.
- Не допускайте контакта изделия с растворителями и подобными жидкостями, так как это может привести к его повреждению.
- Помещайте изделие в кейс для переноски, когда оно не используется.









